

IGP-Beschichtungspulver mit Metallinterferenzpigmenten

Verarbeitung von IGP-Effektpulverlacken hergestellt im Premium-Bond Verfahren.

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
9500 Wil, Schweiz
Telefon +41 71 9298111
Telefax +41 71 9298181
igp-powder.com
info@igp-powder.com

Ein Unternehmen der DOLD GROUP

Einleitung

Effektpulverlacke mit Metallinterferenzpigmenten werden bei der IGP unter der Bezeichnung „Melted Metal“ in einer Verarbeitungsgruppe zusammengefasst. Sie stellen im Vergleich zu Uni- Pulverlacken höhere Ansprüche an die Verarbeitung.

Bei der Verarbeitung von Effektpulverlacken haben die Auslegung der Beschichtungsanlage und die Applikationsparameter einen wesentlichen Einfluss auf das Beschichtungsergebnis. Fehler führen zu Farbton- und Effektunterschieden und erzeugen ein uneinheitliches Beschichtungsergebnis.

Um den Anwendern eine Hilfestellung bei der fehlerfreien Verarbeitung von IGP-Effektpulverlacken der Melted Metal Verarbeitungsgruppe zu geben, wurde die Verarbeitungsrichtlinie VR 216 verfasst. Metallinterferenzpigmente enthaltende hochwertige IGP-Effektlacke sind erkennbar am Buchstaben „M“ an 5. Stelle des Produktschlüssels. Sie werden hinsichtlich ihrer Verarbeitung der IGP-Effektkategorie 2-STAR** zugeordnet.

Die Verarbeitungsklasse Ihres Produktes erkennen Sie an den Sternen auf dem Gebindeetikett Ihres Pulverlackes.

Auftragsorganisation

Eine Charge - eine Applikationsanlage

Werden die Bauteile direkt nebeneinander verbaut, so empfehlen wir die für die Beschichtung des gesamten Auftrages benötigte Pulvermenge zu ermitteln sowie eine gewisse Reserve einzuplanen und den gesamten Auftrag mit einer gefertigten Charge zu beschichten. Dies minimiert Farb- und Effektunterschiede bei der Beschichtung des kompletten Auftrages.

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Applikation mit Geräten verschiedener Hersteller (bedingt durch unterschiedliche Kennlinien der Hochspannungserzeuger) differierende Ergebnisse bezüglich Farbton und Effektausbildung ergeben.

Elektrostatikparameter wie z. B. die Höhe der eingestellten Hochspannung, die Einstellung der Strombegrenzung (μA), der Einsatz von Ableitungen sowie die Verarbeitung von Effektpulverlacken mit gegensätzlicher Polarität (Tribo-Beschichtung: Polarität positiv, Corona-Beschichtung: Polarität negativ) beeinflussen die Farbton- und Effektausbildung signifikant.

Die Beschichtungskabine ist eine weitere Einflussgrösse. Im Gegensatz zu Stahlkabinen wird bei Kunststoff- und Glaskabinen ein Abfliessen von elektrostatischer Ladung durch isolierende Kabinenwände verhindert. Die Folge sind unterschiedliche Beschichtungsresultate hinsichtlich Farbton und Effektausbildung.

Das Bearbeiten eines Auftrages auf verschiedenen Kabinentypen ist zu vermeiden. Beim Bearbeiten einer bestimmten Kommission dürfen an der Beschichtungsanlage keine Änderungen der Verarbeitungs- bzw. der Applikationsparameter vorgenommen werden. Einmal als optimal ermittelte Anlagendaten bzw. Applikationsparameter müssen dokumentiert und unbedingt eingehalten werden. Diese Vorgehensweise und Einstellungen der Parameter müssen auch bei der Beschichtung von Folgeaufträgen eingehalten werden.

Wir empfehlen dringend, die Herstellung von Grenzmustern zur Prüfung auf Übereinstimmung mit dem bestellten Farbton (Eingangskontrolle!), sowie zur Überwachung von Farbton- und Effektbild während der gesamten Produktion. Eine Überprüfung auf etwaige Abweichung von den Toleranzgrenzen muss bei geeigneten Lichtverhältnissen vor der Auslieferung beschichteter Teile erfolgen (Ausgangskontrolle).

Verarbeitung

Eine automatische Beschichtung ist einer manuellen Beschichtung immer vorzuziehen. Eine im Teilautomatikbetrieb notwendige Handapplikation soll grundsätzlich immer als Vorbeschichtung durchgeführt werden.

Bei einer reinen Handbeschichtung ist, bedingt durch einen ungleichmässigen Pulverauftrag, mit Farbton- und Effektschwankungen sowie Wolkenbildung zu rechnen.

Die Handbeschichtung muss daher auf jeden Fall mit den Ergebnissen der Automatikbeschichtung abgestimmt werden. Bei beidseitig zu beschichtenden Objekten (z. B. Profilen) ist die Hauptsichtseite zuletzt zu beschichten.

Die Verarbeitung von Beschichtungspulver mit Perlglimmereffekt sollte grundsätzlich mit Corona-Pistolen mit elektrostatischer Aufladung in negativer Polarität ohne Ableitringe erfolgen.

Die Sprühabstände zwischen Objekt und Pistole sollten grösser als 350 mm sein.

Besondere Hinweise zu Spülluft und Pistolenabständen

Für eine sichere Verarbeitung und der Vermeidung von Pulveranlagerungen in der Sprühdüse, wird empfohlen, die Gesamtluft bzw. die Dosierluft um ca. 0.5-1.0m³/h zu erhöhen. Zusätzlich sollte die Spülluft bzw. Pistolenluft (Bezeichnung bei jedem Anlagen-Hersteller verschieden) um ca. 0.1-0.2m³/h erhöht werden. Zu Beginn des Beschichtungsvorgangs soll nach 1-2 Minuten Sprühzeit, bzw. 1-2 Gehängen, die Beschichtung unterbrochen und die Sprühdüsen auf Pulveranlagerungen überprüft werden. Werden Anlagerungen in der Sprühdüse festgestellt, so sollte die Gesamt- bzw. Dosierluft weiter erhöht werden, bis keine Anlagerungen mehr erkennbar sind. Sind die Anlagerungen nur punktuell an der Elektrode zu erkennen, so sollte die Spül- bzw. Pistolenluft in kleinen Schritten weiter erhöht werden. Hierbei sollte ein Wert von ca. 0.4m³/h nicht überschritten werden.

Vorrangig sollte immer zuerst die Gesamtluft erhöht werden, bevor die Spülluft angepasst wird. Dieser Schritt muss ggf. wiederholt werden, bis keine Anlagerungen mehr erkennbar sind. Zu beachten ist hierbei, dass die Erhöhung der Luftwerte auch eine Beschleunigung der Pulverwolke zur Folge hat. Um Streifenbildung zu vermeiden, sollte der Sprühabstand zwischen Werkstück und der Beschichtungspistole entsprechend erhöht werden.

Zur Unterstützung bei der Erstbeschichtung steht Ihnen unser technischer Vertrieb gerne zur Seite.

IGP-Beschichtungspulver mit Metallinterferenzpigmenten

Verarbeitung von IGP-Effektpulverlacken hergestellt im Premium-Bond Verfahren.

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
9500 Wil, Schweiz
Telefon +41 71 9298111
Telefax +41 71 9298181
igp-powder.com
info@igp-powder.com

Ein Unternehmen der DOLD GROUP

Während der Beschichtung ist vor allem auf geometrischen Bauteilen auf eine gleichmässige Schichtstärke zu achten. Empfohlen, werden ca. 70-80µm. Eine abweichende Schichtstärke kann zu Veränderungen des Oberflächenverlaufs und des Effektbildes führen. Auch sogenannte Bilderrahmen zu vermeiden, sollen zuerst die untergeordnete Sichtseiten eines Werkstücks und nachstehend die Haupt-sichtseite beschichtet werden. Auch eine Reduktion des Strombegrenzers (µA) kann helfen diesen Effekt zu minimieren.

Rückgewinnung

Bei Pulveranlagen mit Zyklonrückgewinnung werden feinste Pulverkörner und Effektpartikel im Zyklon nicht abgeschieden und dem Pulver kontinuierlich entnommen. Diese Entnahme hat eine Verschiebung im Verhältnis der Effektpartikel zum Grundton zur Folge. Um Farbtonveränderungen durch Effektverluste während der Beschichtung gering zu halten, kann die Verarbeitung von Metallinterferenzprodukten nur im reinen Verlustbetrieb ohne Rückgewinnung erfolgen.

Bei einer automatischen Beschichtung mit entsprechender Losgrösse kann, je nach Klassifizierung des Farbtons eine gewisse Menge an Rückgewinnungspulver zudosiert werden. Bitte beachten Sie hierzu die Tabelle am Ende des Dokuments. Für diesen Fall empfehlen wir, vor Produktionsstart Grenzmuster zu erstellen und diese während der gesamten Produktion zur Kontrolle von Farbton und Effekt einzusetzen. Bei einer Abweichung von Farbton und Effekt ist der Anteil von Frischpulver dementsprechend zu erhöhen.

Empfohlen wird, schon vor Beschichtungsbeginn einen Teil des Pulvers durch die Rückgewinnung zu fördern, um bereits während der Beschichtung des ersten Objektes ein stabiles Gemisch aus Frisch- und Rückgewinnungspulver einzusetzen.

Wartung und Reinigung der Anlage

Um die Reproduzierbarkeit von Beschichtungsergebnissen an der Beschichtungsanlage zu gewährleisten, müssen an der gesamten Anlage die vom Hersteller empfohlenen Wartungsarbeiten zum Austausch von Verschleissteilen in den dafür vorgesehenen Intervallen durchgeführt werden. Diverse Funktionsprüfungen, wie z. B. das Überprüfen der Hochspannung, müssen in regelmässigen Abständen erfolgen.

Um Beschichtungsfehler, wie Spucker o.ä. zu verhindern, empfiehlt es sich, möglichst neuwertige Sprühdüsen, Elektrodenhalter bzw. Düsenkeile zu verwenden.

Ist der Verschleiss der Bauteile erhöht, besteht eine erhöhte Neigung zu Anlagerungen von Pulver an und in der Sprühdüse, die zu Spuckerbildung auf den Bauteilen führen kann.

Ab einem gewissen Verschleiss kann diese Anlagerung nicht mehr mit erhöhten Gesamt- bzw. Dosierluftwerten ausgeglichen werden und die Bauteile müssen ersetzt werden.

Aufhängung der Teile

Die Aufhängung der Werkstücke ist vor der Beschichtung festzulegen (waagrecht oder senkrecht). Die Zwischenabstände der Beschichtungsobjekte innerhalb des Gehänges sowie die Abstände zwischen den Gehängen sollten einen möglichst geringen und gleichmässigen Abstand aufweisen. Bei grossen Abständen zwischen den Gehängen empfiehlt es sich, die Pistolen über eine Teileerfassung automatisch zu- bzw. abzuschalten.

Zusätzlich ist darauf zu achten, dass stets möglichst ähnliche Werkstücke zusammen beschichtet werden.

Einbrennen

Unterschiedliche Einbrenntemperaturen und Aufheizgeschwindigkeiten der Teile müssen vermieden werden, ebenso wie dick- und dünnwandige Teile nicht durcheinander beschichtet werden dürfen. Das empfohlene Einbrennfenster ist unbedingt einzuhalten.

Erdung

Bei der Verarbeitung von Beschichtungspulvern mit Perlglimmereffekt ist besonders auf eine ausreichende Erdung zu achten.

Diese Massnahme trägt wesentlich zu einer gleichmässigen Konstanz der Farbton- und Effektausbildung bei.

Mitgeltende Unterlagen

Technische Merkblätter;

TI 106, Reinigungsempfehlung für IGP- Beschichtungspulver mit Perlglimmereffekt.

TI 000 Klassifizierung von Effektpulverlacken

IGP-Beschichtungspulver mit Metallinterferenzpigmenten

Verarbeitung von IGP-Effektpulverlacken hergestellt im Premium-Bond Verfahren.

IGP Pulvertechnik AG
 Ringstrasse 30
 9500 Wil, Schweiz
 Telefon +41 71 9298111
 Telefax+41 71 9298181
 igp-powder.com
 info@igp-powder.com

Ein Unternehmen der DOLD GROUP

Empfehlungen zur Verarbeitung von IGP-Beschichtungspulver mit Metallinterferenzpigmenten

Die hier gegebenen Werte sind „Empfehlungen“. Bei der Verarbeitung von Perlglimmerprodukten müssen die Verarbeitungsparameter der Beschichtungsanlage an das jeweils zu verarbeitende „Produkt“ angepasst werden.

| Anlagen bzw. Verarbeitungsparameter (Geräte / Zubehör) | Einstellung (Parameter) nach Klassifizierung | Mögliche Auswirkung (Bemerkung) |
|--|--|--|
| | ** | |
| Hochspannungseinstellung (Pistole) kV | 60 - 80 | Einstellbereich für Verarbeitung |
| Strombegrenzung μ A (Pistole) | Ca. 10 μ A bei ausreichender Aufladung 10 - 30 μ A, falls Aufladung zu gering | Reduziert mögliche Randverfettung, verhindert Bildung von Orangenhaut |
| Gesamtluft m ³ /h / Förder + Dosier- luft (Innendurchmesser Pulverschlauch) | Erhöhung um 0.5-1.0m ³ /h im Vergleich zu anderen IGP-Perlglimmerpulverlacken | Verhindert Anlagerungen in der Sprühdüse und Spuckerbildung. Bei Erstbeschichtung nötige Werte prüfen! |
| POE Pulverschlauch mit integrierter Erdung (Injektor Pistole) | Injektor erden | verhindert eine elektrostatische Aufladung des Pulvers im Pulverschlauch |
| Düse (Pistole) mit Flachstrahldüse | Empfehlung Spülluft 0.2-0.3m ³ /h | Verhindert Anlagerungen an der Elektrode und Spuckerbildung |
| Düse (Pistole) mit Prallteller | Nach Prüfung geeignet | Muss für jede Anlage und Artikel durch Beschichter geprüft werden |
| Verarbeitung mit / ohne Ableitring (Pistole) | Verarbeitung ohne Ableitring empfohlen | Spuckerbildung bei Verarbeitung mit Ableitring möglich |
| Sprühabstand Beschichtung (Pistole-Werkstück) | > 350 mm | gleichmässige Schichtstärkenverteilung / verhindert Streifenbildung |
| Beschichtung mit Tribopistolen (Pistolen) | nicht geeignet | deutliche Farbabweichungen möglich |
| Pulverförderung mit Injektor und fluidisierten Behälter | gut geeignet, Fluidluft je nach Bedarf | gleichmässige Pulverförderung und Pulverwolke |
| Pulverförderung mit Injektor aus dem Liefergebinde | bedingt geeignet | zum Teil leicht unregelmässige Förderung und dadurch unregelmässige Schichtstärken. |
| Sieben mit US- Sieb (Siebmaschine) | mit Maschenweite > 140 μ m geeignet | bessere Fluidisierung, gleichmässiger Applikation |
| Maximaler Anteil Rückgewinnungspulver im Kreislaufbetrieb ohne Prüfung des Farbtons | 0 % | verhindert Farbtonabweichungen während dem Beschichtungsbetrieb |

IGP-Beschichtungspulver mit Metallinterferenzpigmenten

Verarbeitung von IGP-Effektpulverlacken hergestellt im Premium-Bond Verfahren.

IGP Pulvertechnik AG
 Ringstrasse 30
 9500 Wil, Schweiz
 Telefon +41 71 9298111
 Telefax+41 71 9298181
 igp-powder.com
 info@igp-powder.com

Ein Unternehmen der DOLD GROUP

Empfehlungen zur Verarbeitung von IGP-Perlglimmereffekten

Die hier gegebenen Werte sind „Empfehlungen“. Bei der Verarbeitung von Perlglimmerprodukten müssen die Verarbeitungsparameter der Beschichtungsanlage an das jeweils zu verarbeitende „Produkt“ angepasst werden.

| Anlagen bzw. Verarbeitungsparameter (Geräte / Zubehör) | Einstellung (Parameter) nach Klassifizierung | Mögliche Auswirkung (Bemerkung) |
|--|--|--|
| | ** | |
| Maximaler Anteil Mica-Bond Rückgewinnung im Kreislaufbetrieb mit Vorabprüfung des Farbtons | ≤ 10 % | verhindert Farbtonabweichungen während des Beschichtungsbetriebs |
| Maximaler Anteil Premium-Bond Rückgewinnungspulver im Kreislaufbetrieb mit Vorabprüfung des Farbtons | ≤ 20 % | verhindert Farbtonabweichungen während des Beschichtungsbetriebs |
| Verarbeitungsparameter (Steuergerät-Programm) dokumentieren | dringend empfohlen | Verhindert Fehleinstellungen bei erneuter Beschichtung |
| Vorab Grenzmuster | Testbeschichtung dringend empfohlen | Parameter für eine fehlerfreie Beschichtung müssen vorab ermittelt werden |
| Beschichtung auf verschiedenen Beschichtungsanlagen | Testbeschichtung dringend empfohlen | verschiedene Beschichtungsanlagen erzeugen zum Teil abweichende Effektausprägungen |
| Manuelle Vorbeschichtung der Werkstücke im teilautomatischen Betrieb | dringend empfohlen | geringere Neigung zu Farbabweichungen und Streifen- bzw. Wolkenbildung |
| Manuelle Nachbeschichtung der Werkstücke im teilautomatischen Betrieb | nicht empfohlen | erhöhte Neigung zu Farbabweichungen und Streifen- bzw. Wolkenbildung |
| Reine Handbeschichtung | nach Machbarkeitsprüfung möglich | bei ungleichmässiger Beschichtung starke Neigung zu Farbabweichungen und Wolkenbildung |